



3.1




3.2



T溝加工




Tスロットカッター




口の部分のみ
貫通穴に変更
→ワイヤ放電
で加工可能に

4



5



○ 加工可能(平面上での切断)



× 加工不可能(回転体の切断)

